Pulizia

EPOSOLV

Pulitore fuganti epossidici

Cos'è

Soluzione di acidi disgreganti specifici di residui di resine epossidiche catalizzate (RG) additivata con decalcarizzanti selettivi ed emulsionanti

Cosa fa

Rimuove integralmente residui di resine e stucchi epossidici usati per la posa in opera di piastrelle e mosaici a pavimento e rivestimento, vetrosi e smaltati, in gres porcellanato e klinker. Efficace anche a distanza di parecchi giorni dalla posa in opera, su resine e stucchi completamente reticolati, secchi e consolidati.

Lo scelgo perché

- Rimuove tutte le malte epossidiche anche quelle di nuova generazione
- Agisce rapidamente e in profondità
- Si può utilizzare anche su materiali assorbenti (es. cotto e lapidei), previa test preliminari

Consumo indicativo medio

15 MQ/LT
Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

GRES PORCELLANATO

Raccomandazioni

- Evitare tempi di contatto prolungati perché il prodotto potrebbe attaccare anche la stuccatura o la fuga
- Eseguire test preliminari per verificare la compatibilità con il materiale da ripulire, dosaggio e tempi corretti di applicazione
- Si può utilizzare EPOSOLV anche con monospazzola e aspiraliquidi

Confezioni

Flacone 1L
Scatola 12 Pz.

Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Si usa puro. Agitare il prodotto prima dell'uso.

1. Applicare in strato sottile a pennello o spugna. Su superfici verticali applicare partendo dal basso verso l'alto e distribuirlo omogeneamente a velo evitando sgocciolature.
2. Lasciar agire alcuni minuti.
3. Frizionare la superficie con spazzola di nylon o spugna abrasiva di durezza adeguata al materiale da pulire. L' aggiunta di acqua blocca l'azione del prodotto, evitando così di danneggiare le fughe vere e proprie.
4. Rimuovere i residui.
5. Risciacquare con acqua pulita.
6. Ripetere l'operazione se necessario.