

PULIZIA DOPO LA POSA



1 lt
 CONFEZIONE: SCATOLA 12 PEZZI
 FLACONE COEX
 CONFEZIONI INDUSTRIALI DI PRODOTTO SFUSO A RICHIESTA



5 lt
 CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI
 TANICA POLIETILENE



GRES

PULITORE FUGANTI EPOSSIDICI

COS'È

Soluzione di acidi, solventi, additivi emulsionanti e addensanti, ad azione selettiva disgregante di residui di resine epossidiche catalizzate (RG).

COSA FA

Rimuove integralmente i residui dei fuganti epossidici anche colorati dalle porosità superficiali • Funziona sia subito dopo la posa in opera sia a distanza di parecchi giorni.

COME SI USA

CONSUMO INDICATIVO: 10-15 MQ / 1 LT.

Versare il prodotto puro sul materiale e spanderlo con pennello o spugna • Su superfici verticali partire dal basso verso l'alto e spandere "a velo" accompagnandolo con spugna perché non sgoccioli • Lasciare agire alcuni minuti e frizionare la superficie con spugna abrasiva morbida (preferibilmente bianca) • Dopo l'asportazione dei residui del prodotto sciacquare con acqua pulita la superficie • Ripetere l'operazione se necessario • Si può utilizzare EPOSOLV anche con monospazzola e aspiraliquidi • Eseguire un test preliminare per determinare dosaggio e modalità d'uso.